

INNHOOLD

Vedlegg 2a Bygningsvernregistrering.....	1
Verne vurdering.....	1
Oversikt over vurdering og kategorisering.....	2
Gateløp Storgata.....	2
Gateløp Meierigata.....	3
Gateløp Parkgata.....	4
Gateløp Qvales gate.....	5
Gateløp Jevnakervegen.....	5
Gateløp Stasjonsvegen.....	5
Stasjonsområdet/vokksgata.....	6
Gateløp Skolegata.....	7

VERNEVURDERING

Vernevurderingene er utført av bygningsvernrådgiver ved Lands museum. Vurderingene er delt inn i to kategorier:

KATEGORI 1

- Bygninger og bygningsmiljøer med størst bevaringsverdi.

KATEGORI 2

- Bygninger og bygningsmiljøer som er identitetsskapende og som sier noe om Dokkas historie.

OVERSIKT OVER VURDERING OG KATEGORISERING

GATELØP STORGATA

Type bygninger: Bygg/bolig/butikk/bakgårdsbebyggelse

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI	MERKNAD
18	Storgt. 34	Frisør, tidligere kafè	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
15	Storgt. 36 B	Kafè, butikk	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
12	Storgt. 38	Bedehus	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
11	Storgt. 40A	Kafè, bolig	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
9	Storgt.42	Kontor, OA	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
6	Storgt. 51	Sandbergkiosken, galleri	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
8	Storgt.45	Forretning/bolig	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
7	Storgt. 45	Lagerbygning	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	Garasjen er revet
10	Storgt. 41	Forretning/bolig	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
13	Storgt. 41	Lagerbygning	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
14	Storgt. 39	Forretning/bolig	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	1	
17	Storgt. 39	Lagerbygning	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	2	Dårlig tilstand
21	Storgt. 35	Forretning	Verneverdig, eldre hist. bygningsmiljø	2	
39	Storgt. 21	Bolig med uthus	Dokkalunden. Kan være en eldre ombygd bolig?	1	Begynnende forfall

GATELØP MEIERIGATA

Type bygninger: Bygg/bolig/butikk/bakgårdsbebyggelse

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI	MERKNAD
32	Meierigt. 14	Bolig med uthus. Tidligere snekkerverksted	Bygningsmiljø. Del av gateløp.	2	Noe ombygd
22	Meierigt. 4	Skomakerverksted	Handverks-virksomhet. Bygningsmiljø. Del av gateløp.	1	
20	Meierigt. 2	Bolig	Bygningsmiljø. Del av gateløp.	2	Noe tilbygd
23	Meierigt. 2	Bakgårdsbebyggelse/verksted	Bygningsmiljø. Del av gateløp.	1	
19	Meierigt. 2	Garasje/uthus	Bygningsmiljø. Del av gateløp.	1	



Bilde 1: Skomakerverkstedet, Meierigata 4.



Bilde 2: Meierigata 14 nå, ...



Bilde 3: ...og med tidligere virksomhet


GATELØP PARKGATA

Type bygninger: Bygg/bolig/butikk/bakgårdsbebyggelse/verksted

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI	MERKNAD
33	Parkgata 8	Bolig/forretningsbygg	Av de eldste husene på Dokka. Har vært hotell, bank, bolig, forretning.	2	Tilbygde lokaler
26	Parkgata 4	Tidligere bilverksted	Del av nærings- og servicevirksomheten på Dokka.	1	Tilstand nedslitt



Bilde 4: Qvalegården (Parkgata 8), i dag.



Bilde 5: Qvalegården som hotell rundt 1905...



Bilde 6: ...og som bank seinere.

GATELØP QVALES GATE

Type bygninger: Bygg/bolig/butikk/bakgårdsbebyggelse

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI	DIV
24	Qvales gt. 2	Bolighus	Verneverdig, type Sverdsli-hus.	2	Nyrehabilitert utvendig
25	Qvales gt. 4	Bolighus med hjørneknekk. Tidl. butikk i 1.etg.	Bygningsmiljø med uthusbebyggelse	1	
		Uthus			
28	Qvales gt. 6	Bolighus med hjørneknekk. Tidl. butikk i 1.etg.	Bygningsmiljø	2	Om- og tilbygd i seinere tid
31	Qvales gt. 8	Brannstasjon	Del av bygningsmiljø og Dokkas historiske utvikling.	1	

GATELØP JEVNAKERVEGEN

Type bygninger/miljøer: Bygg/bolig/butikk/bakgårdsbebyggelse

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI
30	Jevnakerv. 9	Bolighus	Verneverdig, type Sverdsli-hus. Stor autentisitet. Hus- og hagemiljø.	1
29		Uthus	Bygningsmiljø	1
16	Jevnakerv. 4	Tidligere Dokka Auto	Funkis-bygning. Gjenbruk av fasaden. Regional sjelden bygningstype.	1

GATELØP STASJONSVEGEN

Type bygninger: Bygg/bolig/butikk/bakgårdsbebyggelse/samferdsel

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI	MERKNAD
34	Stasjonsv. 10	Bygning fra tidligere fangeleir på Vinjarmoen	Høy verneverdi. Høy historisk verdi.	1	Flyttes til Lands Museum?

35	Stasjonsv. 4	Bolig. Sørensen- huset	Bygd som bolig for anleggsleder Sørensen, tidl. 1900. Høy verneverdi.	1	Tilbygd bolig
36	Stasjonsv. 1	Dokka stasjon	Gjelder hele stasjonsområdet har høy verneverdi.	1	Kulturhistorisk vurdering i 2009.
37	Stasjonsv. 1	Garasjeanlegg	Del av stasjonsområdet	1	Vurdering fra 2009
38	Stasjonsv. 1	Garasjeanlegg	Del av stasjonsområdet	1	

STASJONSOMRÅDET/VOKKSGATA

Type bygninger: Bårehuset, stasjonsbygninger

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATE- GORI	MERKNAD
40	Vokksgt. 25B	Privat eiendom. Uthus, tidligere bårehus	Regional sjelden med høy verneverdi.	1	
41		Lokstallen	Ligger i et bygningsmiljø, spesielt bevaringsverdig	1	Vurdering fra 2009
42		Lokverkstedet	Ligger i et bygningsmiljø, spesielt bevaringsverdig	1	Vurdering fra 2009
43		Pakkhuset	Ligger i et bygningsmiljø, bevaringsverdig	2	



Bilde 7: Bårehuset i Vokksgata 25 B.

GATELØP SKOLEGATA

Type bygninger: Bygg/bolig/næring/verksted

ID	NAVN/ADR	BRUK/FUNKSJON	VERNEVURDERING	KATEGORI	MERKNAD
5	Skolegt. 2	Næring/omsetning		2	
2	Skolegt. 8	Bolig med uthus	Et helhetlig bygningsmiljø fra mellomtids-Dokka	2	Ombygginger og moderniseringer, men et miljø.
3	Skolegt. 10	Bolig med uthus	Et helhetlig bygningsmiljø fra mellomtids-Dokka	2	
4	Skolegt. 4A	Bolig med uthus	Et helhetlig bygningsmiljø fra mellomtids-Dokka	2	
1	Skolegt. 1	Gurihus, tidligere snekkerverksted	Lagde trapper og kjøkkeninredninger. Mange slike bedrifter på Dokka. G. er et av de siste. Tomt interiør.	1	Et lite, men spesielt miljø med åpen bekk.